



【土のせん断強度を測定する試験(1) : 一面せん断試験と一軸圧縮試験】

(1) 一面せん断試験





試験方法 :

- ① 垂直荷重 N を載荷する。粘土の場合は十分圧密が終了してから②に進む。砂の場合は、瞬時に圧密は終わるので、すぐに②に進む。
- ② 垂直荷重 N を載荷したまま、せん断箱の下側を一定の速度でずらしてゆく（水平変位 1cm 程度まで）。
- ③ 水平変位～せん断応力の関係、水平変位～垂直変位の関係、の 2 つを記録してグラフを描く。
- ④ 何種類か垂直荷重を変えて、①～③の実験を行う。
- ⑤ それぞれの実験の垂直荷重 N から求められる σ と③で記録されるせん断荷重の最大値 S_{max} から求められる τ_{max} の 2 つの応力を $\sigma \sim \tau$ 図にプロットする。
- ⑥ 粘着力 c とせん断抵抗角（内部摩擦角） ϕ を求める。



(2) 一軸圧縮試験





試験方法 :


- ① 載荷台を一定の速度で上昇させてゆく（垂直変位 1.5cm 程度まで）。
- ② 軸変位から軸ひずみを計算し、軸荷重から軸応力を計算し、軸応力と軸ひずみの関係（応力～ひずみ関係）をグラフに描く。
- ③ 軸応力の最大値を一軸圧縮強度 q_u とする。

特徴 :

- ① 要素試験である。要素：供試体の中の応力やひずみは一様
- ② 鉛直方向の主応力のみを載荷している。
- ③ 一軸圧縮強度 q_u のみ計測でき、 c や ϕ はわからない。
- ④ 非排水条件のせん断しかできない。



一軸圧縮試験でのピーク荷重時（破壊状態・塑性つまり合い状態）での応力状態。



三軸 : 直交する 3 つの主応力軸のこと。

3 軸あれば 3 次元の応力状態はすべて表すことができる。

一軸圧縮試験は側方応力をゼロとして、鉛直応力だけ載荷する試験。

一軸圧縮試験で得られるモールの応力円