#### 異方応力条件下の粘土の繰返し載荷時の即時変形とその後の圧密変形

単純せん断試験,	変形挙動,	鋭敏粘土	名城大学	国際会員	小高猛司・	崔
			名城大学大学院	学生会員	○大野雄貴	
			オリエンタルコンサルタンツ	正会員	吉田賢史	
			(元名城大院)			

## 1. はじめに

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において、粘性土地盤上の河川堤防が液状化によって大変状す るという被害が発生した。しかし、その変状メカニズムの検証にあたっては、それら粘性土地盤が果たした役割につい てはほとんど注目されていない。粘土地盤では、地震時の繰返し載荷により即時的に沈下することや、地震時に累積し た過剰間隙水圧が、地震後に消散するのに伴って時間をかけて圧密沈下すると考えられる。さらに、骨格構造が高位な 粘土地盤の場合には、地震時ならびに地震後の構造劣化の影響も把握しておかなければならない。そこで本報では、長 時間にわたり繰返し地震動が作用する場合の、粘性土地盤の地震動の大きさの違いによる地震時ならびに地震後の変形 挙動について着目し、室内試験を行った。具体的には、不撹乱自然堆積粘土をを用いて、単純せん断試験装置により、 非排水条件での繰返しせん断をした後、その際発生した過剰間隙水圧が消散するまで圧密を実施し、排水量ならびに軸 圧縮量を計測した。

## 2. 試験概要

本報で用いた試験試料は、不撹乱の自然堆積粘土(以下,不撹乱赤井 粘土)である。不撹乱赤井粘土は、大阪府大東市赤井で採取した Ma13 沖積粘土であり、大阪平野における内湾部の汽水環境で堆積しており鋭 敏性が高い<sup>1)</sup>。図1に赤井粘土の三軸試験結果<sup>2)</sup>を示す。不撹乱粘土で は、塑性圧縮を伴うひずみ軟化挙動が顕著に現れており、構造が卓越し た鋭敏な粘土であることがわかる。供試体寸法は、直径 60mm、高さ 30mm の円柱形である。単純せん断試験装置では、上下ペデスタルに刃付きの ポーラスストーンを設置しており、供試体との摩擦を十分に確保したう えで、上部ペデスタルを水平移動させることにより単純せん断試験を行

う。また、メンブレンを被せた供試体の外側に、供試体径と同じ内径の(a)応力~ひずみ関係 穴を持つ厚さ 1mm のドーナツ形状の多層スリップリングを 30 枚積層さ 図1 赤井粘土の



瑛

せて設置し、供試体側面形状を拘束しながらせん断することで、単純せん断モードを維持している。供試体をセルに設置後、二重負圧法によって飽和化を行い、背圧を 200kPa 作用させ、20 時間圧密後、非排水条件で繰返しせん断試験を 実施した。繰返しせん断は、せん断ひずみ片振幅を 3%に設定して約 3 時間(8回)、1%に設定して約 48 時間(300~360回)繰返しせん断試験を実施することで、地震動の大きさの違いを模擬して比較した。なお、繰返しせん断時の載荷速 度は全試験 Case ともに 0.5%/min である。

#### 3. 試験結果

表1に各試験 Case のせん断前の圧密条件を示す。Case A は、せん断ひずみ片振幅を 3%に設定しており、Case B~G には、せん断ひずみ片振幅を 1%に設定している。Case B および Case E は等方圧密条件であり、Case A,C,D,F,G は原地 盤を意識した異方圧密条件とした。また、Case B と D は有効土被り圧の原地盤応力相当の応力であり、Case A,C,F,G は 盛土築造などを想定して降伏応力を超えた応力に設定した。また、Case G は異方応力状態の違いによる力学特性を把握

するために, K<sub>0</sub> 値を変えて試験を実施した。図 2 に Case A の繰返しせん断結果を示す。有効応力経路を見 ると, 1 波目の載荷で有効応力が大きく減少し, 2 波 目以降は減少・回復を繰返しながら, 有効応力は徐々 に低下していく。

図3にCaseCの繰返し載荷試験結果を示す。有効応 力経路を見ると、せん断ひずみ片振幅3%の試験結果 と同様に1波目の載荷で有効応力が大きく減少し、2 波目以降は減少・回復を繰返しながら有効応力は徐々 に低下していく。またせん断応力は、せん断ひずみ片 振幅3%の結果より小さい値となった。

こ 谷試験 Case の 上 密条件
--------------------

耒

Case	深度	土被り圧	<b>K</b> <sub>0</sub>	$\sigma_1$ '	σ <sub>3</sub> '	$\sigma_{m}$
А	7.8m	56kPa	0.5	90kPa	45kPa	60kPa
В	7 7	55kPa	1.0	60kPa	60kPa	60kPa
С	/./111		0.5	90kPa	45kPa	60kPa
D	7.8m	56hDa	0.5	60kPa	30kPa	40kPa
Е	7.9m	JOKPa	1.0	90kPa	90kPa	90kPa
F	8 0m	57kPa	0.5	120kPa	60kPa	80kPa
G	8.011		0.67	90kPa	60kPa	70kPa

Instantaneous deformation during cyclic loading and subsequent consolidation deformation of clay under anisotropic stress condition: Takeshi Kodaka, Cui Ying, Yuuki Ohno, Satoshi Yoshida (Meijo University)



図4に繰返しせん断時の軸ひずみ の変化を示す。Case A を見ると、せ ん断が進むにつれ, 軸ひずみが増加 していることが分かる。また軸ひず みは 2% 弱となっている。 また, Case B~Gを見ると、等方圧密で実施した Case B では、軸ひずみはほとんど発 生していないが、異方圧密の Case C.D.F.G では軸ひずみが発生してい る。特に, 鉛直荷重を土被り圧より 大きく作用させた Case F では, 3% ほどの軸ひずみが発生しており、地 震時の揺すり込み沈下が示唆される。 Case A と比較すると、せん断ひずみ 片振幅が大きいほど繰返しせん断中 の軸ひずみ量は大きくなっている。 図5に繰返しせん断後の圧密時の体 積ひずみと軸ひずみを示す。Case C は他の Case に比べて体積ひずみが



図5 繰返しせん断後の体積ひずみ・軸ひずみ量

大きく発生している。Case A, D, G では、試験後半に体積ひずみが減少・ 増大を繰り返しているが、軸変位には異常が認められないことから、何ら かの要因により差圧計の電圧が不安定になったためと考えており、今後改 善が必要である。軸ひずみは Case C ならびに Case D では、体積ひずみの 1/2 程度, Case G は体積ひずみと同程度発生しており, 異方応力状態を反 映して軸圧縮が大きい変形となっている。また、全試験 Case とも、軸ひず みは収束せずに継続的に沈下している。

図6に一連の試験に伴う間隙比の変化を示す。図には不撹乱試料の圧縮曲 線と同じ試料を練返して作製した再構成粘土の圧縮曲線も示しているが, 一連の試験を通して間隙比は練返し粘土の圧縮曲線に到達するほどの変化 はしておらず、構造の劣化度合いはそれほど大きくないと考えられる。

# 4. まとめ

本実験の結果より、盛土荷重などの異方応力状態にある粘性土地盤にお いては、せん断ひずみ片振幅が小さい場合でも、継続時間の長い地震にお いて 3%程の即時沈下が発生する可能性があることが示唆された。また、 繰返し載荷時に発生する過剰間隙水圧の消散に伴って、繰返し後に体積ひ ずみ、すなわち圧密沈下が発生することが示された。さらに、その体積ひ ずみが収束しても軸ひずみの増加は継続していることから、骨格構造が劣





参考文献:1)大島ら: 東大阪地域の鋭敏粘土層の分布域と堆積環境から見たその成因の再検討, 材料, 59 (1), pp.2-7, 2010.2) 吉田ら:構造と異方性による粘土の力学挙動に及ぼす影響,平成23年度土木学会中部支部研究発表会論文集, 2011.