

東日本大震災 沿岸部の津波被害



引き波で海側に倒壊した防潮堤



岩手県大船渡市大田地区(門之浜湾の防潮堤の破壊)



津波により壊滅状態の大田地区



震災直後の様子(3/13) ※大船渡市HP



岩手県大船渡市大船渡駅前

駅舎も線路も津波により流失



震災前の駅舎と線路
※岩手一般市民のブログより



市庁舎1階の状況



岩手県陸前高田市市街地中心部

海側(写真奥)に見渡す限りのガレキが山積



海側は4Fまで津波に飲まれていたが、山側は若干ダメージが少ない



宮城県気仙沼市市川町 広域地盤沈下による水浸



宮城県気仙沼市鹿折地区

打ち上げられた船(通称ヤマト)が撤去できずにいる



宮城県牡鹿郡女川町

鉄筋コンクリートの構造物が基礎ごと引き抜かれて倒壊している



宮城県岩沼市(仙台空港東)

住宅地であった場所がほぼ更地となっている



宮城県岩沼市(県南浄化センター南)

水田がガレキで埋め尽されている

名城大学工学部建設システム工学科 小高研究室

※本パネルの写真は脚注があるもの以外は小高が現地調査時に撮影したものです。